

Correctif Cahier des Charges

RFP23-5124 – Remplacement du transformateur de la CPS

Date : 30/03/2023

Nature du correctif : Page 7 du CCTP (Annexe A) joint en annexe du RFP23-5124

Réponse : L'équipe technique en charge du présent RFP souhaite apporter les rectifications suivantes au CCTP objet du présent appel d'offres.

- §2.1 DEUX CELLULES ARRIVEE + 1 PROTECTION TRANSFORMATEUR

Supprimer la fourniture des éléments suivants :

- Verrouillages par serrures RONIS RM6 / transformateur / général basse tension, type R8.
- Inclus fourniture des doigts d'injection pour contrôle de l'isolation des câbles HT.

- § 2.1.2. RELAIS DE DETECTION DEFAUT DE TERRE

Corriger : Relais Bardin type FLAIR 279 par Relais Bardin type FLAIR **219**